

商談NO:0601424C5E3320U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 6年12月 5日
有効期限 令和 6年12月12日

〒
広島県

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

2. 1 2月WEB抽選 様

ダイハツ広島販売株式会社

TEL
携帯

Web入野店
担当者 山本 徹

TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名ロッキー	グレード プレミアムG HEV UG2	希望NO
色 X07 X W25	型式名 A202S-GBSH	車両管理NO 00699707	車台番号 00003217
初度登録年月 令和 4年 1月 登録NO	走行距離 16,306 km	車検期限	
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,998,000
	車両本体引渡価格	1,998,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	1,998,000

税金・保険	自動車税(種別割)(2ヶ月)	5,000
	自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	15,000
	自賠責保険料(25ヶ月)	18,160
	印紙税	0
	計	38,160

販売諸費用 消費税込	車庫証明手続代行費用	16,885
	検査登録手続代行費用	33,000
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	49,885
	合計	103,945

預り法定費用	車庫証明	2,650
	検査登録	3,990
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額	9,260	
公正証書作成費用	0	
非課税分小計	15,900	
自動車任意保険料	0	

合計	103,945
消費税合計	186,171

現金販売お支払総額 2,101,945

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	2,101,945
	割賦手数料	353,875
	合 計	2,455,820

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 車検整備	0
		付属品B計	0

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	5,480
	エアバッグ類料金	1,900
	フロン類料金	1,750
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	9,260
	合計	9,260

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 2月
	ボーナス月	
	初回支払額	42,720
	2回目以降 ボーナス支払	40,900 × 59回

メモ	
----	--



証明書発行日 令和6年 12月 18日

証明書番号 N84002-000390-1

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System



一般財団法人 日本自動車査定協会

機 能	★	整備・保証付き販売です
内 装	★	目立つ損傷はありません
外 装	★	目立つ損傷はありません
走 行	★	実走行距離です
総合評価点		修 復 歴


4.5 無 査定協会が定める 修復歴車ではありません

S (6) 5 (4.5) 4 (3.5) 3 (2) 1 (R)

小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です

車 種	ロッキー
グ レード	プレミアムG HEV
シ フト	CVT
ボディカラー	ブラックマイカメタリック*シャイニングホワイトパール
初度登録年月	令和 4年 1月
車検有効期間	令和 7年 1月 24日
型 式	5AA-A202S
車 台 番 号	A202S-0003217
排 気 量	1198 c c
乗 車 定 員	5 人
走 行 距 離	16,308 km

装 備 品 ※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	全方位 モニタ	キー フリー	イモビ ライザー	ブッシュ スタート	ABS	アイド リング ストップ	エア バック
	CVT	ハイブ リッド	アルミ ホイール	LED ヘッド ライト	ジャッキ 工具	整備 手帳	取扱 説明書



備考 内装汚れ、小傷 外装薄傷 ステップ傷 ドアエッジ傷
未塗装樹脂色褪せ



検査
実施者

販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいませようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「TV-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販 売 店 名	ダイハツ広島販売(株)
車 両 検 査 日	令和 06年 12月 18日
検 査 員 No	84-0039

本証明書に関するお問い合わせは販売店が受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。