

商談NO:0601424C5F1452U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 6年12月 5日
有効期限 令和 6年12月12日

〒
広島県

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

3. 1 2月WEB抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 巖
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名ムーヴ	グレードXリミット II SAIII	希望NO
色 ブライトシルバーM	型式名 LA150S-GBGF	車両管理NO 00730283	車台番号 02137609
初度登録年月 令和 4年11月	登録NO 広島 582 イ 2569	走行距離 5,382 km	車検期限 令和 7年11月29日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	988,000
	車両本体引渡価格	988,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	988,000

税金・保険	自動車税(種別割)(　ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	
	自賠責保険料(　ヶ月)	
	印紙税	0
	計	0

販売諸費用 消費税込	自動車税(種別割)相当額	0
	自賠責未経過相当額	13,134
	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	32,450
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	59,334

預り 法定 費用	車庫証明	550
	検査登録	250
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		7,960
公正証書作成費用		0
非課税分小計		8,760
自動車任意保険料		0

合計	68,094
消費税合計	95,212

現金販売お支払総額 1,056,094

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,056,094
	割賦手数料	177,800
	合 計	1,233,894

付属品明細	9100K	[付属品B明細]	0
		12か月点検	
		付属品B計	0

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	5,430
	エアバッグ類料金	2,400
	フロン類料金	0
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	7,960
	合計	7,960

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 2月
	ボーナス月	
	初回支払額	24,394
	2回目以降 ボーナス支払	20,500 × 59回

メモ	
----	--



証明書発行日 令和6年 9月 14日

証明書番号 84002-009218-1

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機 能	★	整備・保証付き販売です
内 装	★	目立つ損傷はありません
外 装	★	目立つ損傷はありません
走 行	★	実走行距離です

総合評価点 | 修復歴


5 無 査定協会が定める
修復歴車ではありません

S (6) 5 4.5 (4) 3.5 (3) 2 (1) R

目立たない傷・凹み等が少しある状態です

車 種	ムーヴ
グ レード	X LTD II SAⅢ
シ フト	CVT
ボディカラー	ブライトシルバーメタリック
初度登録年月	令和 4年 11月
車検有効期間	令和 7年 11月 29日
型 式	5BA-LA150S
車 台 番 号	LA150S-2137609
排 気 量	0.65 L
乗 車 定 員	4 人
走 行 距 離	5,384 km

装 備 品	キー フリー	イモビ ライザー	プッシュ スタート	ABS	アイド リング ストップ	エア バック	CVT
※右記以外の装備品に ついてはスタッフに お尋ねください。	アルミ ホイール	LED ヘッド ライト	ジャッキ アップ 工具	整備 手帳	取扱 説明書		
オーディオレス							
バックカメラ(ディスプレイ必要)							



K

備考 内装汚れ、小傷 ステップ傷 外装擦り傷

検査
実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認ください。よろしくお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法・運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「TV-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販 売 店 名 ダイハツ広島販売㈱

車 両 検 査 日 令和 06年 09月 14日

検 査 員 No 84-0026

本証明書に関するお問い合わせは販売店が受け付けいたします。裏面事項を必ずお読みください。