

商談NO:0601424C5F3305U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 6年12月 5日
有効期限 令和 6年12月12日

〒
広島県

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

5. 1 2月WEB抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 巖
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名WEBNEWタント	グレードX	希望NO
色ブライトシルバーM	型式名LA650S-GBGF	車両管理NO 00734814	車台番号 00272488
初度登録年月 令和 5年 1月	登録NO 広島 582 イ 7368	走行距離 9,093 km	車検期限 令和 8年 1月26日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,268,000
	車両本体引渡価格	1,268,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	1,268,000

税金・保険	自動車税(種別割)(ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	
	自賠責保険料(ヶ月)	
	印紙税	0
	計	0

販売諸費用 消費税込	自動車税(種別割)相当額	0
	自賠責未経過相当額	14,465
	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	32,450
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	60,665
	合計	70,095

預り 法定 費用	車庫証明	550
	検査登録	250
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		8,630
公正証書作成費用		0
非課税分小計		9,430
自動車任意保険料		0

合計	70,095
消費税合計	120,788

現金販売お支払総額 1,338,095

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,338,095
	割賦手数料	172,609
	合 計	1,510,704

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 12か月点検 付属品B計	0 0
-------	-------	-----------------------------	--------

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	6,100
	エアバッグ類料金	2,400
	フロン類料金	0
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	8,630
	合計	8,630

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	ワンクレ均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 2月
	ボーナス月	
	初回支払額	23,104
	2回目以降	18,700 × 58回
	ボーナス支払	
	最終回支払額	403,000

メモ	
----	--

証明書発行日 令和6年 3月 8日
証明書番号 84002-009463

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機能	★	整備・保証付き販売です
内装	★	目立つ損傷はありません
外装	★	目立つ損傷はありません
走行	★	実走行距離です
総合評価点	修復歴	


4.5 無 査定協会が定める
修復歴車ではありません

S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) R

小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です

車種	タント
グレード	X
シフト	CVT
ボディカラー	ブライトシルバーメタリック
初度登録年月	令和 5年 1月
車検有効期間	令和 8年 1月 26日
型式	5BA-LA650S
車台番号	LA650S-0272488
排気量	0.65 L
乗車定員	4 人
走行距離	9,092 km

装備品	キーフリー 取説 イモビ ブッシュ スタート ABS アイドリング ストップ CVT 整備手帳
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	

備考 ホールカーに傷 内装傷 外装擦り傷
外装に1cm未満の損傷 オーディオ取り付け穴検査
実施者

販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認ください。よろしくお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「TV-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売㈱

車両検査日 令和 6年 3月 8日

検査員 No 84-0025

本証明書に関するお問い合わせは販売店が受け付けいたします。裏面事項を必ずお読みください。