

商談NO:060142541E1742U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 7年 4月18日
有効期限 令和 7年 4月25日

〒
広島

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

1. ゲートパークWEB抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 徹
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名ミラコト	グレードG SAIII	希望NO
色セラミックグリーンM	型式名LA550S-GBVF	車両管理NO 00616568	車台番号 00016971
初度登録年月 平成30年11月	登録NO 広島 582 ㍻ 3207	走行距離 22,792 km	車検期限 令和 7年11月29日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	888,000
	車両本体引渡価格	888,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	888,000

税金・保険	自動車税(種別割)(ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	5,000
	自賠責保険料(25ヶ月)	18,040
	印紙税	0
	計	23,040

販売諸費用 消費税込	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	32,450
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	46,200
	合計	79,400

預り 法定 費用	車庫証明	0
	検査登録	2,050
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		8,110
公正証書作成費用		0
非課税分小計		10,160
自動車任意保険料		0

合計	79,400
消費税合計	84,927

現金販売お支払総額 967,400

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	967,400
	割賦手数料	190,172
	合　　計	1,157,572

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 車検整備	0
		付属品B計	0

リサイクル関連費用明細	シュレッダーダスト料金	4,330
	エアバッグ類料金	1,900
	フロン類料金	1,750
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	8,110
	合計	8,110

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離	
	査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 7月
	ボーナス月	
	初回支払額	24, 772
	2回目以降	19, 200 × 59回
	ボーナス支払	
	実質年率	7. 3%

メモ	
----	--



証明書発行日 令和7年 4月 19日

証明書番号 N84002-001924

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機能	★	整備・保証付き販売です
内装	★	目立つ損傷はありません
外装	★	目立つ損傷はありません
走行	★	実走行距離です
総合評価点	修復歴	
5	無	査定協会が定める 修復歴車ではありません

S (6) 5 4.5 (4) (3.5) (3) (2) (1) R

目立たない傷・凹み等が少しある状態です

車種	ミトコット
グレード	G SAⅢ
シフト	CVT
ボディカラー	セラミックグリーンメタリック
初度登録年月	平成 30年 11月
車検有効期間	令和 7年 11月 29日
型式	DBA-LA550S
車台番号	LA550S-0016971
排気量	660 c c
乗車定員	4 人
走行距離	22,793 km


--	--

装備品	ドラレコ 全方位モニター オーディオ キーフリー イモビライザー ブッショスタート ABS
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	アイドリングストップ エアバック CVT LEDライト ジャッキ工具 整備手帳 取扱説明書

CDデッキ

パノラマカメラのみ

ホイールカバー傷

備考 内装傷 外装擦り傷 ドアエッジ傷
ホイールカバーに傷検査
実施者

販売店認定検査員

一般財団法人

日本自動車査定協会

広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売(株)

車両検査日 令和 07年 04月 19日

検査員 No 84-0065

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。