

商談NO:06014254JF5553U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 7年 4月19日
有効期限 令和 7年 4月26日

〒
広島

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

3. ゲートパークWEB抽選 様

ダイハツ広島販売株式会社

TEL
携帯

Web入野店
担当者 山本 徹

TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名NEWタントカスタム	グレードRS 9インチディスプレイオーディオ	希望NO
色シャイニングホワイトパール	型式名LA660S-GBVZ	車両管理NO 00728806	車台番号 00068126
初度登録年月 令和 4年10月	登録NO 広島 582 7 7120	走行距離 13,619 km	車検期限 令和 7年10月 6日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,698,000
	車両本体引渡価格	1,698,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	1,698,000

税金・保険	自動車税(種別割)(ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	6,600
	自賠責保険料(25ヶ月)	18,040
	印紙税	0
	計	24,640

販売諸費用 消費税込	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	32,450
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	46,200
	合計	81,520

預り法定費用	車庫証明	0
	検査登録	2,050
	希望NO登録	0
	下取車	0
	リサイクル預託金相当額	8,630
公正証書作成費用	0	
非課税分小計	10,680	
自動車任意保険料	0	
合計	81,520	
消費税合計	158,564	

現金販売お支払総額	1,779,520
-----------	-----------

お支払方法	現金(お客様ご用意分)	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債(-)	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,779,520
	割賦手数料	349,818
	合計	2,129,338

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 車検整備	0
		付属品B計	0

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	6,100
	エアバッグ類料金	2,400
	フロン類料金	0
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	8,630
	合計	8,630

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離	
	査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 7月
	ボーナス月	
	初回支払額	40,738
	2回目以降	35,400 × 59回
	ボーナス支払	
	実質年率	7.3%

メモ	
----	--



証明書発行日 令和7年 4月 18日

証明書番号 N84002-001916-1

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機能 | ★ 整備・保証付き販売です

内装 | ★ 目立つ損傷はありません

外装 | ★ 目立つ損傷はありません

走行 | ★ 実走行距離です

総合評価点 | 修復歴

4.5 無 査定協会が定める
修復歴車ではありません

S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) (R)


小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です

車種	タントカスタム
グレード	RS 9インチディスプレイオーディオ
シフト	CVT
ボディカラー	シャイニングホワイトパール
初度登録年月	令和 4年 10月
車検有効期間	令和 7年 10月 6日
型式	5BA-LA660S
車台番号	LA660S-0068126
排気量	660 L
乗車定員	4 人
走行距離	13,619 km

車種	タントカスタム
----	---------

装備品	カメラ TV キーフリー イモビ フッシュスタート ABS アイドリングストップ
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	エアバック 両側電動シートの 4WD ターボ アルミホイール LEDライト
	スポイラー 整備手帳 取扱説明書

9インチディスプレイオーディオ

備考 内装傷 外装擦り傷 ステップ傷 ドアエッジ傷
外装に1cm未満の損傷

検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判定基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売(株)

車両検査日 令和 07年 04月 18日

検査員 No 84-0065

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。