

商談NO:060142564D2643U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 7年 6月 4日
有効期限 令和 7年 6月11日

〒
広島

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

6. Web抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 徹
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名A ムーヴ ガス	グレードRSハイパーリミット SAⅢ	希望NO
色 シャイニングホワイトパール	型式名 LA150S-GBVZ	車両管理NO 00705187	車台番号 02115280
初度登録年月 令和 4年 3月	登録NO	走行距離 10,949 km	車検期限
定期点検整備 付き	定期点検整備料金	整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,458,000
	車両本体引渡価格	1,458,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	2,750
	合計	1,460,750

税金・保険	自動車税(種別割)(ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	6,600
	自賠責保険料(25ヶ月)	18,040
	印紙税	0
	計	24,640

販売諸費用 消費税込	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	34,750
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	48,500

預り 法定 費用	車庫証明	0
	検査登録	1,950
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		8,430
公正証書作成費用		0
非課税分小計		10,380
自動車任意保険料		0

合計	83,520
消費税合計	137,205

現金販売お支払総額 1,544,270

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,544,270
	割賦手数料	303,573
合 計		1,847,843

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 車検整備	0
	9100K	ETCセットアップ	2,750
		付属品B計	2,750

リサイクル関連費用明細	シュレッダーダスト料金	4,650
	エアバッグ類料金	1,900
	フロン類料金	1,750
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	8,430
	合計	8,430

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年 8月
	ボーナス月	
	初回支払額	36,543
	2回目以降	30,700 × 59回
	ボーナス支払	
	実質年率	7.3%

メモ	
----	--



証明書発行日 令和7年 4月 17日

証明書番号 N84002-001914-1

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会

機能 | ★ 整備・保証付き販売です
内装 | ★ 目立つ損傷はありません
外装 | ★ 目立つ損傷はありません
走行 | ★ 実走行距離です

総合評価点 | 修復歴


4.5 無 査定協会が定める
修復歴車ではありません

5 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 R

小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です

車種	ムーヴカスタム
グレード	RSハイパーリミテッドSAⅢ
シフト	CVT
ボディカラー	シャイニングホワイトパール
初度登録年月	令和 4年 3月
車検有効期間	令和 一年 一月 一日
型式	3BA-LA150S
車台番号	LA150S-2115280
排気量	660 c c
乗車定員	4 人
走行距離	10,950 km

装備品	ナビ 全方位 モニタ キーフリー イモビ フッシュ スタート ABS ETC
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	アイドリング ストップ エアバック CVT ターボ アルミ ホイール LED ヘッドライト スポイラー
	ジャッキ 工具 整備 手帳 取扱 説明書



備考 内装傷 外装擦り傷 ステップ傷 ドアエッジ傷
外装に1cm未満の損傷



検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売(株)

車両検査日 令和 07年 04月 17日

検査員 No 84-0065

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。