



360°UV&IRカット機能ガラス採用。見易い計器類と運転しやすいレイアウトのドライビングポジションは、極細Aピラーの採用で視角も少なく前方&左右の見切りが良く安心して運転できます。



純正ナビゲーションを装着することで狭い道でのすれ違い時に下廻りを映し出す事ができます。他の3つのカメラと連携してパノラマモニターにも対応することが出来ます。



エンジン始動はプッシュスタートで楽々♪電子カードキーを携帯していれば、ブレーキを踏みながらボタンを押すだけで、エンジンの始動がスマートに行えます♪



指先だけで簡単に操作が可能な電動パーキングブレーキを採用。「HOLD」スイッチを押すと、渋滞や信号待ちなどでブレーキペダルから足を離しても、ブレーキを保持するので安心です



証明書発行日 令和8年 7月 22日

証明書番号 N84002-004100

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会


機能	★	整備・保証付き販売です
内装	★	目立つ損傷はありません
外装	★	目立つ損傷はありません
走行	★	実走行距離です
総合評価点	修復歴	
5	無	査定協会が定める 修復歴車ではありません

S (6) 5 4.5 (4) (3.5) (3) (2) (1) R

目立たない傷・凹み等が少しある状態です

車種	タント
グレード	カスタムRS パノラマモニター対応カメラ
シフト	CVT
ボディカラー	シャイニングホワイトパール
初度登録年月	令和 7年 4月
車検有効期間	令和 10年 4月 15日
型式	5BA-LA650S
車台番号	LA650S-0487725
排気量	0.66 L
乗車定員	4 人
走行距離	6 km

装備品・他	カメラ 全方位モニター シートヒーター キーフリー フッシュスタート 両側電動スライドドア ABS エアバック アルミホイール LEDライト 整備手帳 取扱説明書 ターボ 禁煙
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	
オーディオレス	



K

備考 外装擦り傷



検査実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではありませんのでその旨をご承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売(株)

車両検査日 令和 08年 07月 22日

検査員 No 84-0065

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。