

商談NO:060142580D0306U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 7年 8月24日
有効期限 令和 7年 8月31日

〒
広島

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

3. Web抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 徹
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名WEBトランスラム	グレードG UGP	希望NO
色 プラムブラウンクリスタルメタリック	型式名 M900S-GBVE	車両管理NO 00742317	車台番号 01006267
初度登録年月 令和 5年 3月	登録NO 福山 501 + 2091	走行距離 3,932 km	車検期限 令和 8年 3月19日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,498,000
	車両本体引渡価格	1,498,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	1,498,000

税金・保険	自動車税(種別割)(6ヶ月)	13,750
	自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	24,600
	自賠責保険料(25ヶ月)	18,160
	印紙税	0
	計	56,510

販売諸費用 消費税込	車庫証明手続代行費用	16,885
	検査登録手続代行費用	33,000
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	49,885
	合計	120,605

預り 法定 費用	車庫証明	2,300
	検査登録	2,300
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		9,610
公正証書作成費用		0
非課税分小計		14,210
自動車任意保険料		0

合計	120,605
消費税合計	140,717

現金販売お支払総額 1,618,605

お支払方法	現金（お客様ご用意分）	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債（-）	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,618,605
	割賦手数料	318,185
	合 計	1,936,790

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 車検整備	0
		付属品B計	0

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	7,080
	エアバッグ類料金	2,400
	フロン類料金	0
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	9,610
	合計	9,610

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジットお支払例	お支払方法	通常均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年11月
	ボーナス月	
	初回支払額	36,990
	2回目以降	32,200 × 59回
	ボーナス支払	
	実質年率	7.3%

メモ	
----	--



証明書発行日 令和7年 8月 21日
証明書番号 N84002-002422

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

JAAI

一般財団法人 日本自動車査定協会


機能 ★	整備・保証付き販売です
内装 ★	目立つ損傷はありません
外装	
走行 ★	実走行距離です
総合評価点	修復歴
4.5	無 査定協会が定める 修復歴車ではありません

S (6) (5) (4.5) (4) (3.5) (3) (2) (1) R

小さな傷・凹み、軽微な補修跡がある状態です

車種	トルカスタム
グレード	G UGP
シフト	CVT
ボディカラー	プラムブラウンクリスタルマイカ
初度登録年月	令和 5年 3月
車検有効期間	令和 8年 3月 19日
型式	5BA-M900S
車台番号	M900S-1006267
排気量	996 c c
乗車定員	5 人
走行距離	3,933 km

装 備 品	カメラ キー イモビ フッシュ ABS アイド エア バック CVT アルミ LED ジャッキ 整備 取扱 説明書
※右記以外の装備品についてはスタッフにお尋ねください。	
オーディオレス	



K

備考 内装傷 ホイル傷 バンパ下回り傷 外装擦り傷
ステップ傷 トアエッジ傷 外装に1cm未満の損傷



検査
実施者 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会 広島県支所

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判
断基準」に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認
検査員とは、協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状
態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものでは
ございませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・
機能に関しては除外しておりますので、内容等については右記販売店にご確
認くださいますようお願い申し上げます。



一般社団法人自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の
定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

不許複製

凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
U A P S C W XM T

販売店名 ダイハツ広島販売(株)

車両検査日 令和 07年 08月 21日

検査員 No 84-0065

本証明書に関するお問い合わせは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。