

商談NO:060142580F5639U

☆ お見積書 ☆

発行年月日 令和 7年 8月24日
有効期限 令和 7年 8月31日

〒
広島

〒739-2208
東広島市河内町入野 1 1 2 9 7 - 5 5

8. Web抽選 様

TEL
携帯

ダイハツ広島販売株式会社
Web入野店
担当者 山本 徹
TEL 082-420-7760
FAX 082-420-7762

ご購入予定車

メーカーダイハツ	車名WEB ヴェク	グレードG クロムベンチャー	希望NO
色サントベージュM	型式名LA900S-GBGF	車両管理NO 00768619	車台番号 00179805
初度登録年月 令和 6年 7月	登録NO 広島 582 ヴ 9090	走行距離 17,093 km	車検期限 令和 9年 7月23日
定期点検整備 付き	定期点検整備料金 整備費用を本体価格に含む	新車保証継承区分 有	

現金販売価格 消費税込	車両本体価格	1,268,000
	車両本体引渡価格	1,268,000
	付属品A価格	
	付属品B価格	0
	合計	1,268,000

税金・保険	自動車税(種別割)(ヶ月)	
	軽自動車税(環境性能割)	0
	自動車重量税	
	自賠責保険料(ヶ月)	
	印紙税	0
	計	0

販売諸費用 消費税込	自動車税(種別割)相当額	0
	自賠責未経過相当額	18,733
	車庫証明手続代行費用	13,750
	検査登録手続代行費用	32,450
	希望NO申請代行費用	0
	下取車手続代行費用	0
	納車費用	0
	下取車査定料	0
	課税分小計	64,933

預り 法定 費用	車庫証明	0
	検査登録	250
	希望NO登録	0
	下取車	0
リサイクル預託金相当額		8,200
公正証書作成費用		0
非課税分小計		8,450
自動車任意保険料		0

合計	73,383
消費税合計	121,176

現金販売お支払総額 1,341,383

お支払方法	現金(お客様ご用意分)	0
	下取・使用済車価格	0
	下取・使用済車残債(-)	0
	リサイクル預託金相当額	0
	割賦元金	1,341,383
	割賦手数料	218,209
	合計	1,559,592

付属品明細	9100K	[付属品B明細] 12か月点検 付属品B計	0 0
-------	-------	-----------------------------	--------

関連費用明細 リサイクル法	シュレッダーダスト料金	5,670
	エアバッグ類料金	2,400
	フロン類料金	0
	情報管理料金	130
	リサイクル預託金相当額	8,200
	合計	8,200

下取・使用済車明細	銘柄	
	通称名	
	初度登録年月	
	通称型式	
	車台番号	
	登録番号	
	次回車検日	
	走行距離 査定価格	

クレジット お支払例	お支払方法	ワンクレ均等
	支払回数	60回
	初回支払月	令和 7年10月
	ボーナス月	
	初回支払額	19,792
	2回目以降	19,600 × 58回
	ボーナス支払	
	最終回支払額	403,000
	実質年率	4.9%

メモ	
----	--



本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車名・グレード	タフト G クロムベンチャー		
カラー	サンドページュM		
年式	2024年	走行距離計表示	17,093Km
型式	LA900S	車台番号	LA900S-0179805
備考/			

外 装/	★★★★★	気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内 装/	★★★★★	気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。
骨 格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。
機 関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日	2025年8月21日
販売店	ダイハツ広島販売株式会社
所在地	広島県東広島市河内町入野11297-55

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。




鑑定日	2025年8月21日		再鑑定日					
クオリティグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常


車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
---	----------	---	---------	---	---------	----	------

タイヤ残量は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)
【例: 残 5分山=概ね50パーセント程度残り溝を示す】



＜内装特記事項＞
ダッシュボード オーディオレス
他トリムしわ・すれ・きず 部分的



車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。